

# 浙江泰达安全技术有限公司

受控编号 ZJTD/JL35-10

生效日期 2023. 4. 1

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	杭州临安三景萤石有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJC【2023】0102
用人单位名称	杭州临安三景萤石有限公司	评价类别	定期检测 (日常检测)
用人单位地址	浙江省杭州市临安区昌化镇双塔村	联系人	张天俊
评价单位	浙江泰达安全技术有限公司		
项目编制人	林明锦	项目审核人	骆承法
项目负责人	林明锦	项目签发人	何明
现场调查人员	林明锦, 李涛		
调查时间	2023-04-06	用人单位陪同人	张天俊
检查范围	污水处理站、浮选车间、矿石堆场		
存在的职业病危害因素	其他粉尘(总尘), 噪声, 氟及其化合物(不含氟化氢)(按 F 计), 游离二氧化硅, 矽尘(10%≤游离 SiO <sub>2</sub> 含量≤50%)(呼尘), 矽尘(10%≤游离 SiO <sub>2</sub> 含量≤50%)(总尘), 碳酸钠, 萤石混合性粉尘(呼尘), 萤石混合性粉尘(总尘)		
采样、检测人员	胡达凯, 李涛, 林明锦		
采样、检测时间	2023-04-07	用人单位陪同人	张天俊
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 6 个点、个体 2 个, 其中有 1 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 1 个点、个体 4 个, 其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 06 月 25 日		
评审专家	无	评审时间	无

# 浙江泰达安全技术有限公司

受控编号 ZJTD/JL35-10

生效日期 2023. 4. 1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

