

浙江泰达安全技术有限公司

受控编号 ZJTD/JL35-10

生效日期 2023.4.1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	杭州丹通机械有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJC【2023】 0183
用人单位名称	杭州丹通机械有限公司	评价类别	定期检测 (日常检测)
用人单位地址	杭州市富阳区场口镇场口新区	联系人	何元浩
评价单位	浙江泰达安全技术有限公司		
项目编制人	李涛	项目审核人	骆承法
项目负责人	李涛	项目签发人	何明
现场调查人员	李涛, 林明锦		
调查时间	2023-06-02	用人单位陪同人	何元浩
检查范围	生产车间 1F、生产车间 2F、生产车间 3F		
存在的职业病 危害因素	丙烯酸, 丙烯酸正丁酯, 丙烯酸甲酯, 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 乙酸甲酯, 二甲苯, 其他粉尘(塑粉)(总尘), 其他粉尘(铁及其化合物粉尘)(总尘), 噪声, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 甲苯, 电焊烟尘(总尘), 砂轮磨尘(总尘), 紫外辐射, 苯, 锰及其无机化合物(按 MnO ₂ 计)		
采样、检测人员	林明锦, 李涛		
采样、检测时间	2023-06-05	用人单位陪同人	何元浩
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 6 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 11 个点、个体 0 个, 其中有 2 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 07 月 19 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江泰达安全技术有限公司

受控编号 ZJTD/JL35-10

生效日期 2023. 4. 1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

