

浙江泰达安全技术有限公司

受控编号 ZJTD/JL35-10

生效日期 2023. 4. 1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	衢州市万龙机械制造有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJC【2023】0427
用人单位名称	衢州市万龙机械制造有限公司	评价类别	定期检测 (日常检测)
用人单位地址	浙江省衢州市东港盘龙西路1号	联系人	张渭华
评价单位	浙江泰达安全技术有限公司		
项目编制人	林明锦	项目审核人	骆承法
项目负责人	林明锦	项目签发人	何明
现场调查人员	林明锦, 胡达凯		
调查时间	2023-10-15	用人单位陪同人	张渭华
检查范围	制芯车间、后道车间、喷漆车间、树脂砂车间、熔炼车间、自动造型线车间、金工车间		
存在的职业病危害因素	二甲苯, 其他粉尘(铸造粉尘)(总尘), 噪声, 正丁醇, 游离二氧化硅, 甲苯, 甲醇, 甲醛, 矽尘(呼尘), 矽尘(总尘), 砂轮磨尘(总尘), 苯, 锰及其无机化合物(按 MnO ₂ 计)		
采样、检测人员	李涛, 林明锦, 胡达凯		
采样、检测时间	2023-10-16	用人单位陪同人	张渭华

浙江泰达安全技术有限公司

受控编号 ZJTD/JL35-10

生效日期 2023.4.1

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 16 个点、个体 0 个，其中有 6 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 14 个点、个体 1 个，其中有 4 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 11 月 28 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江泰达安全技术有限公司

受控编号 ZJTD/JL35-10

生效日期 2023. 4. 1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

