

# 浙江泰达安全技术有限公司

受控编号 ZJTD/JL35-10

生效日期 2023. 4. 1

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	新多集团有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJC【2023】0456
用人单位名称	新多集团有限公司	评价类别	定期检测 (日常检测)
用人单位地址	浙江省永康市西城城西工业区蓝天路 16 号	联系人	金海燕
评价单位	浙江泰达安全技术有限公司		
项目编制人	徐智杰	项目审核人	骆承法
项目负责人	徐智杰	项目签发人	何明
现场调查人员	徐智杰, 张建春		
调查时间	2023-11-01	用人单位陪同人	金海燕
检查范围	新多分厂精品门 1F、新多分厂精品门 5F、新多分厂精品门 6F、新多分厂钢木门 1F、新多分厂钢木门 2F、新多分厂钢木门 3F、新多分厂钢木门 4F、新多分厂钢木门 5F、新多老厂压机车间、新多老厂喷塑车间、新多老厂喷涂车间、新多老厂散件车间、新多老厂污水站、新多老厂磷化车间、新多老厂胶合车间、新多老厂门架焊接车间、新多老厂门架钣金车间、新多老厂门面焊接车间、新多老厂门面钣金车间、新多老厂雕刻车间		

# 浙江泰达安全技术有限公司

受控编号 ZJTD/JL35-10

生效日期 2023. 4. 1

存在的职业病危害因素	丙烯酸, 丙烯酸正丁酯, 丙烯酸甲酯, 丙酮, 乙酸丁酯, 乙酸乙烯酯, 乙酸乙酯, 乙酸甲酯, 二甲苯, 其他粉尘(塑粉)(总尘), 其他粉尘(总尘), 其他粉尘(腻子粉尘)(总尘), 其他粉尘(铁及其化合物粉尘)(总尘), 其他粉尘(非硬木)(总尘), 噪声, 手传振动, 氢氧化钠, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 氯化氢及盐酸, 激光辐射, 环己酮, 珍珠岩粉尘(呼尘), 珍珠岩粉尘(总尘), 甲苯, 甲醛, 电焊烟尘(总尘), 砂轮磨尘(总尘), 硫化氢, 磷酸, 紫外辐射, 苯, 苯乙烯, 锰及其无机化合物(按 MnO <sub>2</sub> 计)		
采样、检测人员	詹海锋, 张建春, 徐智杰, 童俊勇, 李茂明		
采样、检测时间	2023-11-06 至 2023-11-08	用人单位陪同人	金海燕
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 54 个点、个体 0 个, 其中有 2 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 65 个点、个体 0 个, 其中有 35 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 04 月 08 日		
评审专家	无	评审时间	无

# 浙江泰达安全技术有限公司

受控编号 ZJTD/JL35-10

生效日期 2023. 4. 1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



# 浙江泰达安全技术有限公司

受控编号 ZJTD/JL35-10

生效日期 2023.4.1

